

L'Impression



CIRE BASE METALLISEE OR (СИР БАЗА МЕТАЛЛИЗЕ ЗОЛОТО) **ДЕКОРАТИВНАЯ ЛЕССИРУЮЩАЯ** **КРАСКА CIRE BASE MÉTALLISÉE OR (СИР** **БАЗА МЕТАЛЛИЗЕ ЗОЛОТО)** **ОКРАШИВАЕТ И ПОДЧЕРКИВАЕТ** **ШЕРОХОВАТОСТИ РЕЛЬЕФА, СТИЛИЗУЯ** **ПОВЕРХНОСТЬ ПОД "ПАТИНУ",** **ПРИДАВАЯ ЕЙ ЦВЕТ ЗОЛОТА.**

Основные характеристики

Образует полупрозрачное покрытие, подчеркивает неровности рельефа структурных покрытий, придавая поверхности цвет золота.

Состав

Сополимерная акрилатная водная дисперсия, воск и перламутровый пигмент.

Плотность

1,0 г/см³

Массовая доля нелетучих веществ

24 %

Область применения

Для финишной отделки декоративных структурных покрытий.

Нанесение

Краску Cire base Metallisee Or наносят на структурное покрытие, поверхность которого грунтована грунтовкой Sous-couche либо по колерованной краске Cire. Перед началом работ тщательно перемешать в одной ёмкости количество материала Cire base Metallisee Or, необходимое для отделки одной стены или одного помещения и в дальнейшем наносить от угла до угла без перерывов в нанесении. Для получения эффекта «патины» нанести Cire base Metallisee Or кистью (235) или валиком (737), для подчеркивания неровности рельефа часть нанесенной краски удаляют губкой (26041) или рукавицей (44010). Для получения эффекта «тампонирования» обмакнуть смоченную в воде губку (26041) в Cire base Metallisee Or и тампонировать поверхность, надавливая на нее губкой с разной интенсивностью и в разных положениях, губку регулярно промывать. Рекомендуется пробное нанесение на участке площадью 0,25 м².

Расход

0,10-0,12 л/м²

Время высыхания

Sous-couche - 6 ч, Cire base Métallisée Or - 12 ч.

Очистка инструмента

Водой сразу после окончания работы.

Уход за покрытием

Протирание от пыли сухой мягкой тканью через две недели после нанесения

Срок годности	3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5-30) °С.
Транспортирование и хранение	По ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5-30) °С.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в герметично закрытой упаковке. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки материала, а также материал с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.
ТУ	2316-015-52935415-2008
Фасовка, л	0,8 л

Инструмент



кисть 235




губка 26041



437



рукавица 44010



валик 737

Качество продукции обеспечивается системами Менеджмента качества и Экологического менеджмента завода "ЛАКОС коутинг", сертифицированных на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016